


Halbautomatische Prüfung von
induktiv gehärteten
Antriebswellen
mit dem **eddyliner® P 16**
auf richtige

*Semi-automatic test of
inductively hardened
drive shafts
with **eddyliner® P 16***




- Härte,
- Härtetiefe und
- Härteauslauf

- *for hardness,*
- *hardness depth and*
- *hardness runout*

an bis zu 16 programmierbaren Positionen

at up to 16 programmable positions





Die Prüfspule verfährt automatisch zu den 16 Prüfpositionen und prüft jede Position nach dem PMFT-Verfahren mit 8 Prüffrequenzen.

The test coil automatically moves to the 16 positions and tests each of them at 8 frequencies according to the PMFT (preventive multi-frequency testing) method

Leichter Prüflingswechsel durch Schnellklemmung und Auflage der Teile. Die Umrüstung auf einen anderen Teiletyp lässt sich leicht durch Wechselteile durchführen. Diese werden im Schubladenschrank untergebracht.

Easy change of the test parts by quick-clamping and parts receptacle of the parts. Change-over to a different part type can easily be done with the help of change parts, which are stored in a chest of drawers.

